

## ئاگادارى

ب/كەم كىردنەۋە نەيىنى ژمارە ( 132 )

بەرىپۈبەرايە تى گىشتى تەندىروستى ھەۋلىپىر ھەلدەستىت بە كەمكىردنەۋە نەيىنى سەبارەت بە سازدانەۋە ئامپىرەكانى كارگە ئۆكسىجىن لە نەخۇشخانە نە دايك بوون لە سۇران.

جا ھەر كۆمپانىيەك تايىبەتمەندە بەم كارە ۋە ئارەزوۋى بەشداربوونى ھەيە با سەر لە بەرىپۈبەرايە تى گىشتى تەندىروستى ھەۋلىپىر/بەشى گىرىبەستەكان بدات بۇ ۋەرگىرتنى ۋىنەيەك لە تەندەر ۋ مەرجهكانى پىرۋژە، ۋەرگىرتنەۋە تەندەر لە بەشى گىرىبەستەكان دەبىت ۋ ۋە زەرفەكە مۇر كرابىت ۋ ناۋنشانى كۆمپانىيە لە سەر نوسرابىت.

كۆتايى ۋەرگىرتنەۋە تەندەر لە پۇژى (يەك شەممە) كاتىزمىر ۱۲ نيوەرپۇ رىكەۋتى

۲۰۱۵/۳/۱۵

## كشف تخمينى لصيانة الغازات الطبية لمستشفى الولادة /سوران

ت	تفاصيل	شهر	السعر	مجموع السعر
1	صيانة معمل الاوكسجين مع كافة ملحقاته و شبكة الانابيب و المأخذ و بوردات الانذار , مع توفير جميع المواد التشغيلية خلال فترة سنة واحدة.	12		
2	صيانة منظومة الهواء الطبية مع كافة ملحقاته و شبكة الانابيب و المأخذ و بوردات الانذار , مع توفير جميع			
3	صيانة منظومة الفاكيوم الطبي مع كافة ملحقاته و شبكة الانابيب و المأخذ و بوردات الانذار , مع توفير جميع المواد التشغيلية خلال فترة سنة واحدة.			
<b>المجموع الكلي</b>				

يشمل المواد التشغيلية جميع انواع فلاتر المنظومة الطبية و الزيوت الخاصة

يتم اخذ نسخة من التندر من دائرة صحة اربيل/قسم العقود

يعاد التندر داخل ظرف مختوم من قبل الشركة الى قسم العقود التابعة لدائرة

اخر موعد لاعادة التندر يكون يوم الاحد المصادف 2015/3/15 الساعة 12 ظهرا

## پېننامييه كانى كارى سازدانه وهى ئامپره كانى كارگه ي ئوكسجين له

### نه خوشخانه ي له دايك بوون له سوران

. ئه بييت كۆمپانيا ئه م به لگه نامانه له گه ل خوى به ينييت له گه ل ئوفه رى خوى.

1- به لگه نامه ي دامه زراندى كۆمپانيا.

2- به لگه نامه ي نوى كردنه وهى كۆمپانيا بو سالى 2014-2015

3- به لگه نامه ي ئه نجام دانى هه مان كار له شويى تر.

4- به لگه نامه ي كارمهندانى كۆمپانيا (سى قى) كه له م بواره كاريان كردييت.

5- ئه بييت كۆمپانيا به ليين بدات كه وا له ماوه ي 24 كاتژمير كاره كانى ئه نجام بدات له كاتى وه ستانى كارگه ئه گينا به ريوه به رايه تى ته ندروستى هه ولير مافى هه لوه شان وه ي گريبه ستى هه يه پاش ئاگادار كردنه وه ي به نووسراو له لايه ن ئه ندازيارانى نه خوشخانه .

6- ده بى كۆمپانيا كارى سازدانه وهى ئه نجام بدات به هه ما هه نگى له گه ل كارمهندانى به شى ئه ندازه ي نه خوشخانه كه .

7- ده بى كۆمپانيا راپورتى هه فتانه ئاماده بكات و پيشكه ش بكات وه ئه و كارانه ي ئه نجامى داوه ديارى بكرىت و واژو بكرىت له لايه ن كۆمپانيا و كارمهندانى ئه ندازه ي نه خوشخانه .

8- ئه بييت كۆمپانيا يه كي ك له كارمهندانى خوى له هه ر نه خشخانه يه ك دابنييت و ده وامى فهرمى له گه ل به شى ئه ندازه ي نه خوشخانه كان بكات.

9- ئه بييت كۆمپانيا پابه ند بييت به برگه كانى ده رخسته ي ئاماده كراو بو هه ر نه خوشخانه يه ك له گه ل برگه كانى گريبه ست.

10- پارەى گريپهست سەرف دەكرىت بهم شيوهى خوارهوه :-

ا- 10 % ى گوزمهكه پاش دەست بهكاربوونى و وه ئاگادار كردنه وهى بهرپوه بهرايه تى گشتى تەندروستى هەولير به نووسراوى فەرمى لەلايهن بهشى ئەندازەى نەخوشخانهكه.

ب- 15 % ى گوزمهكه پاش تىپه پربوونى (3) سى مانگ له كارهكانى له گهلهينانى راپورتى مانگانەى واژوكراو لەلايهن ئەندازيارانى نەخوشخانه.

ج- 25 % ى گوزمهكه پاش تىپه پربوونى (6) شەش مانگ له كارهكانى له گهلهينانى راپورتى مانگانەى واژوكراو لەلايهن ئەندازيارانى نەخوشخانه.

د- 25 % ى گوزمهكه پاش تىپه پربوونى (9) نو مانگ له كارهكانى له گهلهينانى راپورتى مانگانەى واژوكراو لەلايهن ئەندازيارانى نەخوشخانه.

ه- 25 % ى گوزمهكه پاش كوتايى ماوهى سازدانه وه وه هينانى راپورتى كوتايى دهوا كارگهكه بهريك و پيكي و بهبى گرفت.

