


ئاگادارى

ب / كەم كوردنەۋەي نەيىنى / ژمارە (117)

بەريۆەبەرايەتى گىشتى تەندروستى ھەولپىر ھەلدەستىت بە كەم كوردنەۋەي نەيىنى بۇ دروست كوردنى چەند ژوورپىك بۇ پىشكىنى نەخۇش لە بەشىكى گەراجى پزىشكان بۇ بەشى راويژكارى لە نەخۇشخانەي ھەولپىرى فيركارى جا ھەر بەلپندەريپك يان كۆمپانىيائى تايبەتمەندە بەم كارە ۋە ئارەزوۋى بەشداربوونى ھەيە باسەر لە بەريۆەبەرايەتى گىشتى تەندروستى ھەولپىر بەشى گىرئ بەست بەدن بۇ ۋەرگرتنى ۋىنەيەك لە تەندەروو مەرجهكانى پرۆژە ۋەرگرتنەۋەي ئەم تەندەرە لە بەشى گىرپەستەكان دەيىت ۋە دەيىت لە ناو زەرفىكى مۆر كراۋ دايىت ۋە ناونىشانى بەلپندەر يان كۆمپانىيائى لەسەرنووسرايىت لەديوانى بەريۆەبەرايىتەكەمان لەپيش كاژمپىر 12 نيوەرۆ رۆژى چوارشەممە لە رېكەۋتى 2015/5/6



ديارخسته‌ی ناييهت به دروست كردنى چهند ژوورتيك بۆ پيشكيني نه‌خوش له به‌شيكى گه‌راجى پزيشكان بۆ به‌شى راويژكارى له نه‌خوشخانه‌ى شه‌ولتيرى فيركارى.

ژ	وورده‌كارى	يه‌كه	بر	نرخ(دينار)	گوژمه(دينار)	گوژمه به نوسين (دينار)
كاره شارستانيه‌كان						
1	ئاماده‌كردنى كهل و په‌لى پتويست بۆ هه‌لسان به شكاندنى ديوارى كه‌رپوچ به به‌رزى (1,4م) و به دريژى (21)م ، له‌گه‌ل شكاندنى كۆنكريتى نيوان دينگه‌كانى پرسگه بۆ بناغه‌ى ديوار ، كاره‌كه فريّدانى پاشماوه‌كان بۆ ده‌روه‌ى سنورى شاره‌وانى له‌خۆ ده‌گرت ، به‌پيى رينمايى ئەندازيارى سه‌رپه‌رشتيار.	تتيكپا	1			
2	ئاماده‌كردنى ئامير و كهل و په‌لى پتويست بۆ هه‌لسان به ليكردنه‌وه و هه‌لگرتنى (8) كه‌برى ئۆتومبيل له گه‌راجى پزيشكان ، كه له ئاسن و پليت دروست كراوه ، دووباره دانانه‌وه و به‌ستانه‌وه‌ى كه‌په‌ره‌كان له شوينى ديارى كراوى نوى ، به‌پيى رينمايى ئەندازيارى سه‌رپه‌رشتيار.	تتيكپا	1			
3	ئاماده‌كردنى ئامير و كهل و په‌لى پتويست بۆ هه‌لسان به كۆنكريت كردنى بناغه‌ى ديوار به كۆنكريتى شيشدار به ئەندازه‌ى جياواز و به پيژهى (1:2:4) ، له‌گه‌ل ئاماده‌ كردنى قالب و دانانى و ده‌رهينانى شيش بۆ دينگه‌ى ئاسنى (10*10) سم ، به‌پيى نه‌خشه‌ى هوپيچ و مه‌رجى ئەندازه‌يى و رينمايى ئەندازيارى سه‌رپه‌رشتيار.					
3,1	كۆنكريت كردنى بناغه‌ى ديوار به كۆنكريتى شيشدار به پانى (20)سم و به قولى (20)سم ، به‌پيى و رينمايى ئەندازيارى سه‌رپه‌رشتيار.	د.م	30			
3,2	كۆنكريت كردنى بناغه‌ى ديوار به كۆنكريتى شيشدار به پانى (40)سم و به قولى (20)سم ، به‌پيى و رينمايى ئەندازيارى سه‌رپه‌رشتيار.	د.م	35			
4	كارى ئاماده‌كردنى كهل و په‌ل و كه‌ره‌سته‌ى پتويست بۆ هه‌لسان به دروست كردنى ديوارى بادلق به بلۆكى پته‌و به پانى (40) سم و به به‌رزى پتويست به تيكه‌له‌ى چيمه‌نتۆ و قوم به پيژهى (2:1) ، له‌گه‌ل هه‌موو پيداويستيه‌كانى ترى كاره‌كه ، به‌پيى رينمايى ئەندازيارى سه‌رپه‌رشتيار .	2م	5			

ريوه‌رايه‌تى گشتى ئەندروستى شه‌ولتير

بە‌ئىسى ئەندازه

			240	۲م دیوار	<p>کاری ناماده کردنی کەل و پەل و کەرەستەى پتۆیست بۆ هەلسان بە دروست کردنی دیواری ساندویچ پەنالی (۱۰)سم بە بەرزى (۲)م ، لەگەڵ دانانی دینگەى ئاسن بەمەقتەعی (۱۰*۱۰)سم و بە ئەستوری (۲)ملم ، دووری نۆوان دینگەکان زیاتر نەبێت لە (۲)م و بۆیە بکریت بە بۆیەى دژە ژەنگ و پاشان بۆیەى سەپى ، لەگەل دروستکردنی چوارچێوهى ئاسنى بۆ دەرگا و پەنجەرەکان و لێدانى ئایزۆگام لەشوینى بەیەك گەیشتنى سەندویچ پەنال و دیواری کۆن و هەرشوێنیکى تری پتۆیست لەگەل هەموو پێداویستیهکانى تری کارەكە ، بەپێى مەرجى ئەندازەیی و رێنمایى ئەندازیارى سەرپەرشتیار.</p>	۵
			160	۲م	<p>کاری ناماده کردنی کەل و پەل و کەرەستەى پتۆیست بۆ هەلسان بە دروست کردنی بنمێچى (سقف)ى ساندویچ پەنالی (۵)سم لەسەر دیواری ساندویچ پەنالی (۱۰)سم ، لەگەڵ دانانی پردى ئاسن بەمەقتەعی (۱۰*۵)سم و بە ئەستوری (۲)ملم ، دووری نۆوان پردەکان زیاتر نەبێت لە (۱,۵)م و بۆیە بکریت بە بۆیەى دژە ژەنگ و پاشان بۆیەى سەپى ، لێدانى ئایزۆگام لەشوینى بەیەك گەیشتنى سەندویچ پەنال و دیواری کۆن و هەرشوێنیکى تری پتۆیست لەگەل هەموو پێداویستیهکانى تری کارەكە ، بەپێى مەرجى ئەندازەیی و رێنمایى ئەندازیارى سەرپەرشتیار.</p>	۶
			185	۲م	<p>کاری ناماده کردنی کەل و پەل و کەرەستەى پتۆیست بۆ هەلسان بە دانان و دروست کردنی قەرمیدی پلێت بۆ سەریانى بیناکە کە بە ساندویچ پەنال دروست کراوه ، لەگەڵ دروست کردنی بنکەى (قاعده)ى قەرمیدەكە بە ئاسن بە پێى مەقتەعی پتۆیست ، بەپێى مەرجى ئەندازەیی و رێنمایى ئەندازیارى سەرپەرشتیار.</p>	۷
			140	۲م	<p>کرین و ناماده کردنی کەل و پەل و پتۆیست بۆ هەلسان بە لێدانى بنمێچى لاوهكى (سقف الثانوي) بە ئەندازەى (۶۰*۶۰)سم لە جۆرى جیسم بۆرد ، بەپێى مەرجى ئەندازەیی و رێنمایى ئەندازیارى سەرپەرشتیار.</p>	۸
			50	د.م	<p>کرین و ناماده کردنی کەل و پەل و پتۆیست بۆ هەلسان بە لێدانى بنمێچى لاوهكى (سقف الثانوي) لە جۆرى پلاستیكى لە دیوی دەرەوه بە بەپانى (۲۰)سم بۆ ژێر قەرمیدی زیادە (تارمە) ، بەپێى مەرجى ئەندازەیی و رێنمایى ئەندازیارى سەرپەرشتیار.</p>	۹
			72	۲م	<p>کرین و ناماده کردنی کەل و پەل و پتۆیست بۆ هەلسان بە پێکردنەوهى بادلو بە تیکەلەى ئاسابى بۆ هەرشوێنیک (۲۰)سم ، کارەكە ئاو پشێن و پەستانەوهى تیکەلەكە لەخۆ دەگرێت ، بەپێى مەرجى ئەندازەیی و رێنمایى ئەندازیارى سەرپەرشتیار.</p>	۱۰

پۆلێتیکی گشتی ئەندووسى دەولەت
 بەشی ئەندازە


			125	۲م	<p>کاری ناماده کردنی کهل و پهل و کهرهستهی پتویست بۆ هه‌لسان به کۆنکریت کردنی نه‌ریزی بهی بیناکه به ئه‌ستوری (۱۰) سم بۆ ژئیر کاشی به پتۆه‌ی (۱:۲:۴) له‌گه‌ل هه‌موو پتۆاویستیه‌کانی تری کاره‌که، به‌پتیی مه‌رجی ئه‌ندازه‌یی و پینماییه‌کانی ئه‌ندازیاری سه‌رپه‌رشتیار.</p>	۱۱
			125	۲م	<p>کاری ناماده کردنی کهل و پهل و کهرهستهی پتویست بۆ هه‌لسان به کاشی کردنی ناوه‌وه‌ی بیناکه به کاشی گرانیته‌ی ده‌ست کرد به ئه‌ندازه‌ی (۶۰*۶۰) سم به تیکه‌لی چیمه‌نتۆ و قوم (۲:۱)، له‌گه‌ل شه‌ریه‌ت کردنی کاشی به‌که به چیمه‌نتۆی سپی و گشت پتۆاویستیه‌کانی تری کاره‌که، به‌پتیی مه‌رجی ئه‌ندازه‌یی و پینماییه‌کانی ئه‌ندازیاری سه‌رپه‌رشتیار.</p>	۱۲
			120	د.م	<p>کاری ناماده کردنی کهل و پهل و کهرهستهی پتویست بۆ هه‌لسان به به‌ستانی بۆری پلاستیکی تیره (۳/۴) بۆ پاکتیشانی ئاوی سارد و بۆری پلاستیکی تیره (۳/۴) ی دۆه‌گه‌رمی بۆ پاکتیشانی ئاوی گه‌رم بۆ ده‌ست شۆره‌کان ، له‌گه‌ل که‌شه‌ر کردنی بۆری به‌کانی دیوی ده‌روه‌ه و گشت پتۆاویستیه‌کانی تری کاره‌که، به‌پتیی مه‌رجی ئه‌ندازه‌یی و پینماییه‌کانی ئه‌ندازیاری سه‌رپه‌رشتیار.</p>	۱۳
			40	د.م	<p>کاری ناماده کردنی کهل و پهل و کهرهستهی پتویست بۆ هه‌لسان به شکاندن و هه‌لکه‌ندنی شوین و به‌ستانی بۆری ئاوه‌پۆی سه‌ره‌کی به بۆری پلاستیکی (۶) له مه‌نهۆله‌کانی بیناکه بۆ مه‌نهۆلی سه‌ره‌کی، له‌گه‌ل کۆنکریت کردنی سه‌ر بۆری به‌کان و گشت پتۆاویستیه‌کانی تری کاره‌که، به‌پتیی مه‌رجی ئه‌ندازه‌یی و پینماییه‌کانی ئه‌ندازیاری سه‌رپه‌رشتیار.</p>	۱۴
			12	د.م	<p>کاری ناماده کردنی کهل و پهل و کهرهستهی پتویست بۆ هه‌لسان به به‌ستانی بۆری ئاوه‌پۆی به بۆری (۲,۵) بۆ ده‌ست شۆره‌کان له خالی ده‌ست شۆره‌کان بۆ مه‌نهۆله‌کان، له‌گه‌ل دانانی عه‌کس و گه‌لی و به‌ستنه‌وه‌ی به کۆنکریت و گشت پتۆاویستیه‌کانی تری کاره‌که، به‌پتیی مه‌رجی ئه‌ندازه‌یی و پینماییه‌کانی ئه‌ندازیاری سه‌رپه‌رشتیار.</p>	۱۵
			5	دانه	<p>کاری ناماده کردنی کهل و پهل و کهرهستهی پتویست بۆ هه‌لسان به دانانی خالی ئاوه‌پۆی ستیل بۆ ده‌ست شۆره‌کان، له‌گه‌ل گشت پتۆاویستیه‌کانی تری کاره‌که، به‌پتیی مه‌رجی ئه‌ندازه‌یی و پینماییه‌کانی ئه‌ندازیاری سه‌رپه‌رشتیار.</p>	۱۶

بهره‌به‌راوه‌تی گشتی ته‌ندروستی هه‌وێن
بە‌ئێ‌سی ئه‌ندازه


			8	د.م	<p>کاری ناماده کردنی که ل و پهل و نامیزی پیویست بق هلسان به دروست کردنی که وهنته ری نه له منیۆمی یه ک قات بق ژووری جبسم (گهچ کردن) ی ئیسک وشکان ، دهست شۆرئیکی مه پمپه ری له سه ر دروست بکریت و سه رجه م سه ر که وهنته ره که مه پمپ بکریت له گه ل گشت پیداوئیسته کانی تری کاره که ، به پیی رینماییه کانی نه ندازیاری سه رپه رشتیار.</p>	۱۷
			4	دانه	<p>کاری ناماده کردنی که ل و پهل و که رهسته ی پیویست بق هلسان به دانانی دهست شۆری فه خفوری ، له گه ل به ستانی (خلاط) ی ستیل له جۆری باش و گشت پیداوئیسته کانی تری کاره که ، به پیی رینماییه کانی نه ندازیاری سه رپه رشتیار.</p>	۱۸
			1	دانه	<p>کاری ناماده کردنی که ل و پهل و که رهسته ی پیویست بق هلسان به دانانی تانکی ئاوی پاک له جۆری ستاین لیس ستیل (۲۰۰۰) لتری له جۆری ستونی ، له گه ل دانانی بکه که و بردنه سه ربان و گشت پیداوئیسته کانی تری کاره که ، به پیی رینماییه کانی نه ندازیاری سه رپه رشتیار.</p>	۱۹
			1	دانه	<p>کرین و ناماده کردنی که ل و پهل پیویست بق هلسان به دروستکردنی ده رگای نه له منیۆم به نه ندازه ی (۲، ۱۰*۱، ۲) م، کاره که لیدانی ساندویچ په نال به نه ستوری ۲۰ملم له خواره وه و جامی مشجر ۶ملم بق به شی ژیره وه ی ده رگا که له خق ده گریت، به پیی رینماییه کانی نه ندازیاری سه رپه رشتیار.</p>	۲۰
			3	دانه	<p>کرین و ناماده کردنی که ل و پهل پیویست بق هلسان به دروستکردنی ده رگای نه له منیۆم به نه ندازه ی (۲، ۱۰*۱، ۰) م، کاره که لیدانی ساندویچ په نال به نه ستوری ۲۰ملم له خواره وه و جامی مشجر ۶ملم بق به شی سه ره وه ی ده رگا که له خق ده گریت، به پیی رینماییه کانی نه ندازیاری سه رپه رشتیار.</p>	۲۱
			15	۲م	<p>کرین و ناماده کردنی که ل و پهل پیویست بق هلسان به دروستکردنی په نه ره ی نه له منیۆم به نه ندازه ی پیویست ، کاره که لیدانی جامی مشجر ۶ملم له خق ده گریت ، له گه ل گشت پیداوئیسته کانی تری کاره که ، به پیی رینماییه کانی نه ندازیاری سه رپه رشتیار.</p>	۲۲
			15	۲م	<p>کاری ناماده کردنی که رهسته و که ل و پهل پیویست بق هلسان به دروستکردن و به ستانی که تیبه ی ئاسن به شیشی ئاسنی مربع ۱۲ملم دوری نیوانیان ۱۰سم زیاتر نه بیته له گه ل لیدانی چینیک بۆیه ی دژه ژهنگ و دواتر بۆیه کردنی به بۆیه ی سپی به دوو چین به نه ندازه ی پیویست ، له گه ل گشت پیداوئیسته کانی تری کاره که ، به پیی رینماییه کانی نه ندازیاری سه رپه رشتیار.</p>	۲۳

سهره رشتیار
سه رپه رشتیار

			1	دانه	<p>کړين و ناماده کړدنی کله وپه لی پټویست بۆ هه لسان به دروست کړدنی ده رگای نه له منیوم به نه اندازه ی (۲,۱۰*۲,۰) م به نه له منیومی بڼه (۱,۵) ملم نه ستور ، له گهل دروست کړدنی که تیبه ی ناسن له پټش ده رگاکه به نه اندازه ی ده رگاکه ، کاره که لی دانی ساندویچ په نال به نه ستوری ۲۰ ملم له خواره وه و جامی مشجر ۶ ملم بۆ به شی سهره وه ی ده رگاکه له خذ ده گرتت، به پټی رینمایه ی نه اندازه ی سهره رشتیار.</p>	۲۴
			1	تیکرا	<p>کاری ناماده کړدنی کله و په ل و که ره سته ی پټویست بۆ هه لسان به له بیخ کړدنی بادلوی دیوی پشته وه به تیکه لی چیمه نتق و قوم (۲:۱)، له گهل گشت پټداویسته کانی تری کاره که ، به پټی مهرجی نه اندازه یی و رینمایه کانی نه اندازه یی سهره رشتیار.</p>	۲۵
			350	۲م	<p>کاری ناماده کړدنی کله و په ل و که ره سته ی پټویست بۆ هه لسان به داپوشینی دیوی ناوه وه ی دیواری ژوره کان به (MDF) داری دیوار له جوری تورکی ، به به رزی (۲) م ، له گهل گشت پټداویسته کانی تری کاره که ، به پټی مهرجی نه اندازه یی و رینمایه کانی نه اندازه یی سهره رشتیار.</p>	۲۶
			1	تیکرا	<p>کاری ناماده کړدنی کله و په ل و که ره سته ی پټویست بۆ هه لسان به بویه کړدنی بادلوی دیوی پشته وه به بویه یی تورکی به سی چین ، له گهل گشت پټداویسته کانی تری کاره که ، به پټی مهرجی نه اندازه یی و رینمایه کانی نه اندازه یی سهره رشتیار.</p>	۲۷
			8	دانه	<p>کاری ناماده کړدنی کله و په ل و که ره سته ی پټویست بۆ هه لسان به دروست کړدنی مه نهۆل به نه اندازه ی (۴۰*۴۰) سم به کونکریت ، له گهل دانانی سهرپوشی ناهین و گشت پټداویسته کانی تری کاره که ، به پټی مهرجی نه اندازه یی و رینمایه کانی نه اندازه یی سهره رشتیار.</p>	۲۸
			2	دانه	<p>کاری ناماده کړدنی کله و په ل و که ره سته ی پټویست بۆ هه لسان به دروست کړدنی مه نهۆل به نه اندازه ی (۶۰*۶۰) سم به کونکریت ، له گهل دانانی سهرپوشی ناهین و گشت پټداویسته کانی تری کاره که ، به پټی مهرجی نه اندازه یی و رینمایه کانی نه اندازه یی سهره رشتیار.</p>	۲۹
کۆی گشتی کاره شارستانی کان						
						کاره کاره بابیه کان




			23	دانه	کاری ناماده کردنی کەل و پەل و کەرەستەى پێویست بۆ دانان و بەستانى سوێچ پلاک ۱۳ امپیری ، بەبەکارهێنانى ، وایەرى (۲*۲،۵ملم) جۆرى ئوردنى یان توركى لەناو کەڤەرى پلاستیکى ، بەپێى مەرجى ئەندازەى و پینمایەکانى ئەندازى سەرپرشتیار.	۱
			34	دانه	دابىن کردن و بەستان و ئیش پیکردنى خالى پوناكى ناوه وە LED 18 وات بەبەکارهێنانى وایەرى (۲*۱،۵ملم) لەگەل سوێچ لەجۆرى باش لەناو کەڤەرى پلاستیکى ، بەپێى پینمایى ئەندازى سەرپرشتیار.	۲
			6	دانه	دابىن کردن و بەستان و ئیش پیکردنى خالى سېلیت بەبەکارهێنانى سوێچى ۴۰ ئەمپیری و کێپلى (۲*۴)ملم لەناو کەڤەرى پلاستیکى ، بەپێى پینمایى ئەندازى سەرپرشتیار.	۳
			12	دانه	دابىن کردنى کەرەستە و بەستان و پشکنینى خالى پوناكى دەرەو بەبەکارهێنانى وایەرى (۲*۱،۵ملم) لەناو کەڤەرى پلاستیکى گۆپى فېستیل ۳۰ وات دژە باران و سوێچى تاییەتى بە پێى پینمایى ئەندازى سەرپرشتیار	۴
			1	تیکرا	دابىن کردن و بەستان و تاقیکردنەوێ بۆردى دابەش کردنى ۲۴ جۆزە (LC) کۆرى ، لەگەل سركیت بریکەرى ۱۰۰ Am جۆرى ۳phase ABB ، بە پێى پینمایى ئەندازى سەرپرشتیار.	۵
			40	د.م	دابىن کردن و بەستانى کێپلى (۴*۱۶)ملم لەسەرچاو تاکو ناو بۆردى دابەش کردن ، بە پێى پینمایى ئەندازى سەرپرشتیار.	۶
			3	دانه	دابىن کردن و بەستان و ئیش پیکردنى (هەوا کیش) ساحبەى هەوا (۶) ئینج لەجۆرى JNB ، بە پێى پینمایى ئەندازى سەرپرشتیار.	۷
			4	دانه	دابىن کردن و بەستان و ئیش پیکردنى (هەوا کیش) ساحبەى هەوا (۱۲) ئینج لەجۆرى JNB ، بە پێى پینمایى ئەندازى سەرپرشتیار.	۸
			1	دانه	کاری ناماده کردنى کەل و پەل و کەرەستەى پێویست بۆ هەناسان بە بەستانى گیزەرى کارەبایى (۲۰۰)لیترى ، لەگەل بەستانى وایەرى (۲*۴)ملم و سوێچى ۴۰ ئەمپیری لە جۆرى ئەدیسۆن و گشت پێداویستیهکانى تری کارەکە ، بەپێى پینمایەکانى ئەندازى سەرپرشتیار.	۹
			کۆى گشتى کارە باییهکان			
			کۆى گشتى سەرچەم کارەکان/			



Consultancy unit

Garage



بیمارستان شهید بهشتی


Psychiatric hospital




بیمارستان شهید بهشتی

2


1




Additional part (1)
for consultancy unit




پیمانکار: ...






section A-A



section B-B

په پوهنتون کې د طبي څانګو د څارنې او کنټرول د ادارې لخوا
 ټولنيزه څارنه او کنټرول

په پوهنتون کې د طبي څانګو د څارنې او کنټرول د ادارې لخوا
 ټولنيزه څارنه او کنټرول




section A-A

بهارستان بیمارستان
 بهارستان
 Soil Training Hospital

بهارستان بیمارستان

بهارستان بیمارستان
 بهارستان



section B-B

